【修理費明細表】

平成21年11月

対象商品：ラインボーイⅡ本体　ラインボーイⅢ本体

1. 修理費明細

	分類と内容		保証期間内 有償修理	保証期間外
A	基本点検料		¥0	¥4,000
	・	精度確認		
	・	各部点検調整		
	・	内部補強		
	・	内部清掃		
	・	ﾛｯｸﾈｼﾞ再固定/調整		
	・	外部清掃（ｸﾘｰﾅｰ）		
	・	梱包費		
	・	送料・振込料		
B	部品作業費（主な症状と修理内容）			
	・	精度不良		
		→精度調整・垂直	¥1,000	¥1,000
		→精度調整・水平	¥1,000	¥2,000
		→精度調整・地墨	¥1,000	¥2,000
		→レーザー取替	¥5,000	¥5,000
	・	ﾛｯﾄﾞﾚﾝｽﾞ外れ	¥2,000	¥3,000
		→ﾚﾝｽﾞ交換（実際はﾓｼﾞｭｰﾙ交換）		
	・	再現性不良		
		→軸部取替	¥6,000	¥6,000
		→軸部再調整（水平固定・ｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽ塗布）	¥2,000	¥3,000
	・	ラインがつかない/不安定		
		→配線（極細線）	¥500	¥500
		→スイッチ修理（スイッチノブ固定）	¥500	¥500
		→ｾﾝｻｰ基板交換	¥1,000	¥1,500
	・	部品破損		
		水平ガラス破損→取替	¥500	¥500
		垂直ガラス破損→取替	¥500	¥500
		ケース破損		
		→正面ケース取替（各部品取付）	¥3,000	¥6,000
		→後部ケース取替（各部品取付）	¥5,000	¥10,000
	・	干渉/固定調整		
		ﾛｯｸｽﾎﾟﾝｼﾞ取替	¥500	¥1,000
		ﾏｸﾞﾈｯﾄ再接着	¥500	¥500
		回転ゴム取替	¥500	¥500
	・	ﾚｰｻﾞｰ屋外（受光器）対応　基板交換	¥2,000	¥3,000
	その他は別途見積			

修理費用　＝A+B

送料：当社への送付はクレーム品以外はお客様にご負担頂いています。
お客様への送付は当社負担

2. 個別包装の再生

紙箱　￥350　取扱説明書　￥150
電池蓋￥400　電池CR123A　￥450

3. 1年検査と精度検査表（自社校正）

内容：精度検査・内部補強・内部清掃
修理が必要な場合は別途見積
添付資料：精度検査表※
費用：¥5,000
※新品、修理完成品で精度検査表添付の場合は別途￥1,000

記載の金額は全て消費税抜価格です。

LBコア株式会社
サービスセンター
担当：瀬藤